

**Zadanie I: ul. Jana Pawła II.**

Zestawienie odcinków do modernizacji.					
Odcinek		Średnica (mm)	Materiał	Długość (w osi studni)	Zalecona metoda naprawy
Od	Do				
s2	s3	200	rękaw		kształtka kapeluszowa - 1 szt
s3	s4	200	rękaw		kształtka kapeluszowa - 3 szt
s4	s5	200	beton	44,6	rękaw
s6	s7	200	beton	27,3	rękaw
s7	s8	200	beton	50,2	rękaw
s8	s9	200	beton	26,5	rękaw
s9	s10	200	beton	33,5	rękaw
s10	s11	200	beton	27,7	rękaw
s11	s12	200	beton	36,2	rękaw
s12	s13	200	beton	18,5	rękaw
s13	s14	200	beton	25,5	rękaw
s15	s15.1	200	beton	32	rękaw
s16	s17	200	PVC		paker - 1 szt
s17	s19	200	PVC		paker - 1 szt

Razem 322

Razem naprawa rękawem	-	322	mb
Razem kapelusze	-	4	szt
Razem pakery	-	2	szt

Zestawienie studni KS			
Nr	Głębokość	Średnica	Ilość
studni	studni	studni	włączyń
	[m]	[mm]	[szt]
S1	2,6	1000	0
S2	2,42	1000	2
S3	2,38	1000	0
S4	2,58	1000	1
S5	2,54	1000	1
S6	2,46	1000	1
S7	2,74	1000	2
S8	2,94	1000	1
S9	3,07	1000	2
S10	3,57	1000	2
S11	3,5	1000	1
S12	3,64	1000	2
S13	3,72	1000	3
S14	3,57	1000	0
S15	3,6	1000	0
S15.1	2,9	1000	0
S16	2,46	1000	2
S17	2,2	1000	1
S18	2,3	1000	1
S19	2,15	1000	2
Razem	57,34		24